



1. При подключении опций ("Опция Т" и "Опция Ч") снять перемычку между клеммами X16 и X17
2. При наличии двух опций исполнительные реле приборов соединить последовательно

Поз. обознач	Наименование	Кол.	Прим.
A1	Регулятор мощности	1	
Dcx	Датчик сухого хода кондуктометрический	1	
A3	Плата преобразователя ПТ-1	1	
QF1	Выключатель автоматический ВА 88 А 3Ф	1	
QF2	Выключатель автоматический ВА-47-29 10А 1ф	1	
P1	Реле давления	1	
YA1	Клапан электромагнитный 1/4" 220В 50Гц	1	
K1,K2	Контактор модульный KM63/2-25 2НО 230ВАС	2	
K3	Реле 220В 50Гц	1	
KM1	Контактор силовой	1	
TA1	Трансформатор тока ТТ-4062	1	
SB1,SB2,HL1	Кнопка управления ВВ8465 "1-0" с подсветкой 1з+1р	1	
HL3,HL4	Индикатор светосигнальный АД-220S (крас.)	2	
X1,X2	Зажим клемный безвинтовой 2,5мм ² 31А	11	
M	Насос 220В 50Гц	1	

По заказу			
A2, R	Термоконтроллер с датчиком температуры	1	по заказу
A3	Реле времени 220В 50 Гц	1	по заказу